

GOVERNMENT OF INDIA.
IMPERIAL LIBRARY, CALCUTTA.


Class No. **VII.** Q

Book No. **3**

I. L. 38.

VII. Q.
3

Hand book for the Maxim
Machine Gun
Tr. by
Kaka Singh



۳۰۳۔ انج میکسم سگیزین رائفل چشمبر مشین گن

گن کے پروزوں کے نام اور تفصیل

بیرل
اس کے ساتھ اس میں ٹس پنے کنگ یعنی
پیٹی ہوئی سوت کی رسی۔ گن میٹل والو۔ سائڈ
پلیٹ دہنا بایان۔ سائڈ پلیٹ سپرنگ کا ٹینک
راڈ سپرنگ۔ منزل پرویکٹ ٹر۔ زنجیر

اور ایس S ہگ *
 برل کینگ اس کے ساتھ ریجیکٹ ٹوب سپرنگ - سٹیم
 یعنی برل کا بگ ٹوب اور سلاٹ والو - کیپر سکریو - پے کینگ
 گلینڈ - اس میں ٹس پیکینگ - ڈوسوراخ
 جو پیچ سے بند ہوتے ہیں - ہر ایک کے ساتھ
 ایک ایک زنجیر اور ایس (S) ہگ - اور سلاٹ
 - کارک پنگ - زنجیر اور ایس (S) ہگ *
 اس کے ساتھ بفر سپرنگ چیک لیور اور
 یعنی چھ کا پردہ کالراور سپیڈ پن - سلاٹ دہان اور بایان -
 ٹریگر بار - فیوزی سپرنگ کا بکس *
 اس کے ساتھ جائینٹ پن - کالراور فکسٹ پن
 کور کو لک پٹن - سپرنگ سٹاپ سکریو - ایمپو نیشن لیل
 یعنی ڈھکنا (ٹھکٹ) اور چار رایوٹ کور سپرنگ *
 اس کے ساتھ کرنیک پن اور فکسٹ پن
 کرنیک کرنیک ٹنگ راٹ - کرنیک ہینڈل فکسٹ پن -
 یعنی دھری

فیوزی اور زنجیر فیوزی سپرنگ ایڈجسٹنگ

سکرو

اس کے ساتھ سلائڈ لیور۔ اوپر اور نیچے

کلا اور سپرنگ۔ فلکسنگ پن۔ پال۔ اوپر اور

نیچے کلا اور ایکس پن۔ سلائڈ سپرنگ۔ فید

بلاک سپرنگ مینڈرولر۔ اور ایکس پن کلر

اور فلکسنگ پن *

جس کے اندر نیچے کے لکھے ہوئے پوزے

ہیں۔ کیسنگ یعنی پردا۔ اور سلائڈ لیور اور سکرود

میٹ۔ ایکس ٹریکٹر لیور دھنا اور باباں ایکس

ٹریکٹر اور سپرنگ۔ اور فلکسنگ پن۔ جب۔

جب سپرنگ اور کور۔ ایکس ٹریکٹر شاپ۔

کیپر اور فلکسنگ پن۔ سیر اور سیر سپرنگ اور

ایکس پن۔ ٹریگر ایکس پن اور فلکسنگ پن۔

ٹبلر۔ اور ایکس پن فائبرنگ پن لاک سپرنگ

فیڈ بلاک

یعنی جس میں گندس

کی بٹی لگائی جاتی ہے

لاک

اور کیس پن اور فلنگ پن - کیپر بریکٹ *
 اس کے ساتھ - فلنگ پن - خائیرنگ یوہ
 جس میں سپرنگ اور ایکس اور فلنگ پن -
 سیفٹی کلچ اور ایکس پن پلسٹن اور سپرنگ -
 نشتر اور پوٹ سکریو اور مائلڈ میڈ روتے
 کا سرا (اور چمڑے کا واشرس اور تیل
 لگانے کا برش *)

برکر اس پیس
 یعنی پین کا پچھلا
 ٹیگٹا -

اس کے ساتھ فلنگ سکریو - ٹین جائنٹ
 سائٹ یعنی بیک سائٹ جس میں نیچے لکھے
 ہوئے پُرزے ہیں - سٹیم جس پر فاصلہ لکھا
 ہوا ہے اور دو فلنگ سکریو - سلائیڈ اور
 پنی ان - پال اور فلنگ پن - ٹین جائنٹ
 سائٹ - سلائیڈ سپرنگ - مائلڈ میڈ - اور
 فلنگ سکریو - ایکس پن - ٹین جائنٹ -
 سائڈ سپرنگ اور پلسٹن *

فور سائٹ

میکسم گن کا عام بیان

اس گن کے دو ٹکڑے ہیں ایک ہینے والا اور دوسرا نہ ہینے والا۔ اور دو طرح کے زور سے آپ سے آپ کام ہوتا ہے۔ پہلا بارود کا زور۔ جو ہینے والے (یعنی ریکائیٹنگ) ٹکڑے کو پیچھے کی طرف ہٹاتا ہے۔ اور دوسرا ایک مضبوط کمائی ہے (جس کو فیوزی سپرنگ کہتے ہیں جس کے زور سے پھر ریکائیٹنگ پورشن آگے جاتا ہے۔)

نن ریکائیٹنگ پورشن میں سبرل کیٹنگ

اور پیچ کیٹنگ گئے جاتے ہیں۔ اور یہ

کراس ہٹاؤریٹی وٹنگ جائنٹ پر لگے

ساتھ مونٹنگ (یعنی تحت سے لگا ہوا ہے)

نن ریکائیٹنگ پورشن

یعنی نہ ہینے والا ٹکڑا

بیرل کینگ

بیرل کینگ گن میٹل کا بنا ہوا ہے۔

جس میں سات پینٹ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ
بیرل کو فائبر کرنے وقت ٹھنڈا رکھے۔

بیرل کینگ میں تین سوراخ ہیں۔ ایک^(۱)

داہنے۔ اوپر برتھ کے نزدیک جس سے

پانی ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا^(۲) نیچے منزل کے

نزدیک جس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اور

تیسرا^(۳) بھی جو منزل کے نزدیک ہے جس

سے بھاپ نکلتی ہے۔ پہلے والے دونوں

سوراخ پیچدار ڈاٹ سے بند ہوتے

ہیں۔ اور تیسرا سوراخ ہمیشہ کھلا رہتا

ہے۔ اور سسٹیم ٹیوب (یعنی بھاپ نکالنے

کی نلی) کے ساتھ ملا رہتا ہے +

ایس بیس ٹس پینگ۔ بیرل میں پانی کو

نکلنے سے روکنے کے لئے بیرل کینگ کے

ایس بیس ٹس
پینگ

اگلے سرے پر پے کنگ گلیڈ سے بیرل کے
 آس پاس دبایا جاتا ہے۔ بیرل کے پیچھے کی
 طرف ایک ملا کاٹا ہوا ہے۔ اس میں بھی ایس
 بیس ٹس پینکینگ لیٹا ہوا ہے۔ جو کہ فائر
 کرتے وقت پانی کو نہیں نکلنے دیتا۔ جب گن
 سے فائر نہیں ہوتا ہے۔ اور بیرل اپنی جگہ
 میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گن میٹل والو
 جو چیمبر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پانی کو روکتا

ہے *
 گن کو لیجانے کے وقت بھاپ نکلنے کے
 سوراخ میں ایک کاک لگایا جاتا ہے۔
 جو ملنے کے وقت پانی کو روکتا ہے *
 بیرل کیننگ کے نیچے ایک میٹر ٹیوب ہے۔

کاک ملگ
 یعنی ڈرنک

ایک میٹر ٹیوب
 خالی کارٹوس
 نکالنے کا راستہ
 جس کے نیچے میں سے چلا ہوا کارٹوس گن
 سے پھینکا جاتا ہے۔ اس ٹیوب میں ایک

کمائی ہے جو فائبر کے وقت چلے ہوئے کاٹوس
 کو پیچھے نہیں آنے دیتی۔ جب بیرل کینگ پانی
 سے بھرا ہوا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے
 بعد دو ہزار روند تک چلایا جاسکتا ہے۔
 لیکن بغیر اور پانی ڈالنے کے ریپڈ فائبر نہیں
 کیا جاسکتا۔ جب ریپڈ فائبر سے چھتسو
 روند تک فائبر کیا جاتا ہے۔ تو پانی پھوٹ
 جاتا ہے۔ جب زیادہ روند چلائے جاویں۔
 تو ہر ایک ہزار روند کے واسطے ایک سیر
 پانی اور ڈالنا چاہئے۔

سٹیم ٹیوب سٹیم ٹیوب کے اندر اور بیرل
 کے اوپر لگا ہوا ہے اور ایک کیپر سکرپو جبریل
 کینگ کے سامنے ہے اُس کو اپنی جگہ میں
 مضبوط رکھتا ہے۔ اس میں دونالی ہیں
 ایک جس میں دونوں سروں پر سورخ میں

سٹیم ٹیوب

یہ نہایت نکلتے

کافی۔

وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جس کا نام سلاٹ
والو ہے۔ ایسا بنا ہوا ہے کہ پہلی نالی سے باہر
ہے۔ آگے پیچھے بتاتا ہے۔

سلاٹ والو

یعنی بننے والی نالی

فائر کرتے وقت جب ٹرن کا مرنہ اوپر کو ہوتا
ہے یہ والو پیچھے کی طرف آجاتا ہے اور سٹیٹ
ٹیوب کے پچھلے سو راک کو بند کر کے پانی کو
نہیں نکلنے دیتا اور اس وقت آگے والا سو راک
کھلا ہوتا ہے۔ تب پانی پیچھے ہو کے بھاپ
سٹیٹ ٹیوب کے اندر آجاتی ہے۔ اور جو
سو راک بیرل کینگ کے آگے کی طرف موٹی جگہ
میں ہے۔ جس کے ساتھ سٹیٹ ٹیوب ملا ہوا
ہے۔ اس میں سے بھاپ نکلتا ہے۔ ایسے
بھی جب ٹرن کا مرنہ پیچھے کیا جاتا ہے تو سلاٹ والو
آگے کی طرف آجاتا ہے بھاپ کو جانے دیتا
ہے پانی کو روک لیتا ہے +

پیش کشی گنگ

پیش کشی گنگ کے دونوں طرف اور نیچے بھی تختی ہے

پیش کشی کی طرف کراس پیس ہے اور سب دھکے

سے بند ہوتی ہے۔ دہنے اور بائیں والی تختی

سیرل کینٹ کے ساتھ چول سے لگی ہوئی ہیں

اور بعد دھکے کے جائیٹ پن سے پکڑی ہوئی

ہیں۔ دہنے والی تختی کے باہر نیچے لکھے ہوئے

پرنز سے ہیں۔ بفر سپرنگ کو پکڑنے اور مضبوط

کرنے کے لئے ساکٹ اور شڈ ہے۔ ریزرس

ٹینس پیس اور چمک لیور۔ یہ چمک لیور کالر اور

کاسٹ ہوئے پن سے پکڑا ہوا ہے۔ اور

ایک شڈ پر ہلتا ہے۔

بائیں والی تختی پر تین شڈ ہیں (یعنی

بٹن) جنہیں فیوزی سپرنگ کا ٹکس لگایا

جاتا ہے جن میں سے پچھلے والے شڈ نیچے

لکھے ہوئے سلاٹ پر لگا ہوا ہے۔ اسی تختی

بفر سپرنگ

یعنی رکھنے والی مکانی

ریزرس میں نیچے پور

پر بھی اور دو ٹڈ ہیں۔ جن پر ضرورت کی وقت
 گزرا لگایا جاسکتا ہے۔ ان دونو تختیوں میں
 کالی ہوئی جگہ ہیں۔ جو آدھی سداؤ سے بنا۔
 ہوتی ہیں جس میں کرینک ہوتا ہے۔ اور ان
 دونو تختیوں کے اندر کی طرف لوہے کا ٹکڑا ہے
 (قائم) جس کے اوپر سے ایکسٹرکٹ کا راستہ
 ہے + نیچے والی اور باہر والی تختیاں آپس
 میں ریوٹ سے جوڑی ہوئی ہیں۔ نیچے والی
 تختی کے اوپر ٹریگر بار لگا ہوا ہے اور اس
 کے نیچے ایک بریڈ ہے (پیش کا ٹکڑا ہے)
 جسمیں ایلی و پٹنگ گیر (گن کو اوپر نیچے
 کرینوالائیج) جائنٹ پر سے لگا ہوا ہے +
 باہر والی تختیاں پیچھے کی طرف پرکریں
 کے ساتھ چل سے لگی ہوئی ہیں۔ اس کے اس
 میں نیچے لکھے ہوئے پڑے ہیں +

بریکر اس میں

نمبر ۱ گن کو گھومنے کے لئے دو پولے دستے
ہیں۔ جنہیں تیل بھی رکھا جاتا ہے۔ ان کو
کے سر پر پیلار ڈھکن سے بندھوتے ہیں *
جنہیں تیل لگانے کے برش بھی ہیں۔

تیل کھنکھار

فائرنگ یور

یہ فائرنگ کی

نمبر ۲۔ فائرنگ یور جس کا نیچے والا سرا
ٹرنگا بار کے ساتھ ہے۔ اور اوپر والے سرے
پر ڈبل ٹین ہیں۔ جن سے چلانے کے وقت
فائرنگ یور دبایا جاتا ہے *

سیفٹی کچ

یہ سیفٹی کمانی

نمبر ۳۔ سیفٹی کچ جو ایسا بنا ہوا ہے۔ کہ
بغیر اس کو اٹھانے کے فائرنگ یور دبایا نہیں جاسکتا

ہے *

شش

نمبر ۴۔ شش جس کے دہنے بائیں ہلانے
سے ایک سوراخ کھل جاتا ہے۔ جس میں
سے بیئرل ریئر کی طرف سے دیکھا جاتا ہے۔
اور صاف بھی کیا جاتا ہے لیکن بنا لاک نکلنے

پیسٹیل سے گئی ہوئی

کھڑکی۔

اور کریک ٹیل (یہ کریک کے دے) کو بڑھا
کھڑا کرنے سے یہ کام نہیں ہو سکتا +

اس کو ریس دو کمائی ہیں جس سے ایک ٹیل
کی وقت اکیس ٹریکٹر پیچے دیا جاتا ہے اور ایک
پیتل کا بلاک ہے + جو لاک کو دبا رہے جب
لاک پیچھے ہے اور کور کے پچھے کنارے پر اسکو
بند کرنے کے لئے تال ہے - کور کے اور کی
طرف ٹین جائنٹ سائینٹ ہے جو ۲۰۰ ٹی
گز تک کا فاصلہ بتاتا ہے +

کور

یہ دھن

ریکا ٹیلنگ پورشن ریکا ٹیلنگ پورشن
کے بیچ میں ہے اس میں بیرل اور دو نو
سائڈ پلیٹ شامل ہیں اور ان سائڈ پلیٹوں کے
بیچ میں لاک اور کریک ہیں +

ریکا ٹیلنگ پورشن

یہ دھن والی ٹی

بیرل کو زنگ سے بچانے کے لئے اس پر
تانا چڑھایا ہوا ہے وہ گن ٹیل والو جسکا

بیرل

گن ٹیل والو

بیان اوپر کیا گیا ہے جو پانی کو پیچھے کی طرف نہیں
 نکلنے دیتا۔ برتج کینگ کے آگے کی طرف
 کو ملا ہوا ہے اس بلاک میں دونوں طرف کو سٹڈ
 ہیں جن کا نام بیرل ٹرنینین ہوتے ہیں۔ انکی
 مدد سے بیرل سائڈ پیٹ میں لگتی ہے بیرل
 ٹرنین میٹھانے کے لئے دونوں سائڈ پلیسٹ میں
 سوراخ کاٹے ہوئے ہیں۔ اور ان میں
 ایسے راستے بھی ہیں۔ جن میں لاک کے کناٹے

بیرل ٹرنین

سائڈ پلیٹ

چلتے ہیں *

کریک سیرنگ اور ان دونوں میں سوراخ ہیں جس کے بیچ
 اپنے سولہ کرکٹ کیٹ میں سے کریک نکلتا ہے اور اس طرح سے
 کریک بیرل سے ملتا ہے یہ برتج کینگ کی کوخ
 ہے جس میں کریک ملتا ہے پائیس والے
 سائڈ پلیٹ پر ایک کمانی ہے۔ جس کا نام
 کماننگ ڈیپرننگ کاٹنگ راکٹ سپرنگ ہے۔ وہ کاٹنگ ٹنگ راکٹ

کریک سیرنگ

کو بیدھا کھڑا رکھتی ہے جب لاکھ نکالا جاتا ہے۔
 اور دہنے سائڈ پلیٹ میں بیروں کے نزدیک ایک
 کمافی ہے جسکا بیان نیچے دیا جائیگا۔ بائیں والا
 سائڈ پلیٹ آگے کی طرف کو تھوڑا لمبا ہے۔
 اور اُس میں ایک خانہ ہے جس میں فید بڈاک
 کا نیچے والا لیور لگتا ہے *۔

کرینک

کرینک کے دہنے کنارے پر ایک دستہ لگا
 ہوا ہے جس کا بازو ترچھا اور باہر کو ہے۔
 اور کرینک کے بائیں پر فیوزی لگا ہوا ہے۔
 اور اُس کے ساتھ زنجیر ہے کرینک کا باقی حصہ
 بڑی کینگ کے اندر ہے اور اُس کے ٹھیک

کائینک ٹنگ رٹ

بیچ میں کائینک ٹنگ رٹ ہے جو کرینک پن پر
 گھومتا ہے بڑی کینگ کے بائیں پر ایک مضبوط
 پیچ پار کمافی ہے جسکا نام فیوزی سپرنگ ہے۔
 اور اُس کا پچھلا کارہ فیوزی اور زنجیر سے

فیوزی سپرنگ

کرینگ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کا اگلا کنارہ
 برتنی کینگ سے فیوزی سپرنگ بکس اور بکس
 ڈنگ سکریو کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ریکائل کو وقت
 فیوزی سپرنگ کھل جاتا ہے اور زنجیر جو اس کے
 ساتھ لگا ہوا ہے فیوزی پر لپٹا جاتا ہے۔
 اور جب کرینگ ہینڈل سپرنگ پر لپٹتا ہے تب
 فیوزی سپرنگ ریکائل کے زور سے ایک
 ایچ تک کھل جاتی ہے اور جب زنجیر لپٹا
 جاتا ہے تب اور زیادہ کھل جاتی ہے۔ جب
 بارود کا زور پورا ہو جاتا ہے۔ تب فیوزی سپرنگ
 کے زور سے ریکائل ڈنگ پورشن آگے جاتا ہے
 اور فائر کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر زنجیر
 فیوزی سے کھل جاتا ہے اور اس کی مدد سے
 کرینگ ہینڈل چیک میور کے گھرتک پیچھے
 جاتا ہے اور چک میور ایسا بنا ہے کہ

جس وقت کرنک ہینڈل گھر میں پنتیا ہے۔ تو
اُس کو روک لیتا ہے۔ پھر سپرننگ کی شکل ایسی
ہے کہ جب کرنک ہینڈل اسپرنگ لگتا ہے تو فیوزی
سپرننگ کو مدد ملتی ہے۔

لاک

لاک اور کاینیکٹنگ راڈ پیڈارکیل سے ملے
ہوئے ہیں اور فائر کے وقت لاک برتنج کو بند
کرتا ہے فائر کے وقت سائڈ میور کرنک اور
کاینیکٹنگ راڈ ان مینوں سے لاک پچھلا ہوا
ہوتا ہے۔ کاینیکٹنگ راڈ ایسا ہے کہ فائر
کی وقت تریچھانی کے سبب سے لاک کو اوپر سے
خوب دباتا ہے کرنک کے گھومنے سے لاک
آگے پیچھے ملتا ہے اور اس کے کنارے جو
سائڈ پیڈ کے راستوں میں ہیں آگے اور
پیچھے جانے کے وقت اسکو اوپر نیچے نہیں
نکلنے دیتے۔ گن مٹل بلاک جو کور کے ساتھ

لگا ہوا ہے۔ وہ بھی لاک کو دبا رکھتا ہے۔
 ایکس ٹریکٹر لاک میں آگے کی طرف
 اپنے کارٹوس پٹنے کناروں میں پھنسا ہوا ہے (گائیڈ ریل)
 والا پٹرہ جن میں وہ چلتا ہے۔ ایکس ٹریکٹر

میں نیچے لکھے ہوئے پڑے ہیں۔

(۱) ایکس ٹریکٹر سپرنگ۔

(۲) فکسنگ پن۔

(۳) جب۔

(۴) جب سپرنگ۔

(۵) کور۔

کارٹوس کو پکڑنے کیلئے ایکس ٹریکٹر سپرنگ اور

جب پر نوکیں ہیں اور ایکس ٹریکٹر میں گروڑ ہیں۔

سائڈ لیور اور ایکس ٹریکٹر لیور کی مدد سے

ایکس ٹریکٹر اوپر اٹھتا ہے اور جب ایکس ٹریکٹر

اوپر والے نشاپ سے لگ جاتا ہے

سائڈ اوپریٹنگ لیور
 لیور۔

تب سائٹریٹ سپرنگ اسکو سیدھا کھڑا
 رکھتی ہے اور اس طرح فائر کے وقت جو
 سوراخ فائرنگ پن کے واسطے بنا ہوا ہے
 تو وہ ٹھیک کارتوس کی ٹوپی کی سیدھ میں
 ہوتا ہے ایکسٹریکٹریٹ میں اوپر نیچے چلتا
 ہے اور شاپ اسکو روکتا ہے اوپر والا
 شاپ لاک کیٹنگ میں بنا ہوا ہے اور نیچے
 والا شاپ نکالا جاسکتا ہے *

ایکسٹریکٹریٹ

کارتوس گن میں ایک پیٹی سے دیئے جاتے
 ہیں۔ یہ پیٹی دھننے سے بائیں کو فیڈ بلاک
 کے بیچ سے جاتی ہے۔ اور ڈوہلے نوار سے
 بنا ہوا ہے جو پیتل کی پتری اور پھلی سے پکڑا ہوا ہے
 جو پتری باہر کو تھوڑی لمبی ہے اس سے یہ مطلب ہے
 کہ کارتوس کا سر اپنی پیٹی میں اس کے براؤننگ لگا یا جانا
 ہے گولی کی طرف پیٹی کے کنارے پر سی لگی ہوئی ہے وہ بھی نوار

ایمپوزیشن والی پیٹی

کے اندر ہے تاکہ جب کارٹوس فیڈ بلاک کے
 بیچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک سیدھا رہتا ہے اور
 پیٹی بکس میں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے *
 فیڈ بلاک سلاٹ اور کارٹوس کو دہنے سے بائیں کو لیجا ئے کواٹے
 اوپر پال فیڈ بلاک میں سلاٹ لگا ہوا ہے جس سلاٹ پر دوپال
 اور سپرنگ لگے ہوئے ہیں *
 فیڈ بلاک لیور دو لیور اکٹھے بنے ہوئے ہیں اور یہ سلاٹ
 کو دہنے بائیں ہلاتے ہیں اوپر والے لیور میں
 ایک چھید ہے جو سلاٹ کے سٹڈ سے لگتا ہے۔
 اور نیچے والے لیور پر ایک سٹڈ ہے جو بائیں
 والے سلاٹ پلیٹ میں لگتا ہے اس طرح
 سے سلاٹ ریکائینگ پورشن کے ساتھ ملتا ہے
 نیچے والا پال فیڈ بلاک میں بھی دوپال ہیں جو نیچے سے
 پیٹی میں اٹکتے ہیں اور فائر کے وقت اُسکو
 نیچے نہیں آنے دیتے *



بہتر رول

بہتر رول اس کا یہ مطلب ہے کہ کارٹوس فٹ بلاک
میں آسانی سے آسکتے ہیں +

سٹیل گائڈ

کارٹوس کے راستے میں تانبے کی پتھری لگی
ہوئی ہے اوپر اور نیچے اور اسکی مدد سے

کارٹوس اُس جگہ میں پہنچتا ہے۔ جہاں
سے ایکسٹریکٹر اُس کو پھٹا سکتا ہے۔

کارٹوس اونیگولی کلاپ کارٹوس اونیگولی کلاپ جو فٹ بلاک کے اندر ہے
یعنی روک کارٹوس کو زیادہ بائیں کو نہیں جانے

دینی +

گن کا وزن ۵۸ پونڈ ہے

گن کی بناوٹ کے کاموں کا بیان

ریکائل کا کام سمجھو کے اب گن چلی ہوئی ہے۔ بارود کے زور سے ریکائینگ پورشن کوئی ایک انچ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور کرینک ہینڈل کا بازو جو باہر کو ہے (اُسکو) ریزس ٹینس میں ہٹک ہٹاتا ہے۔ پھر یہ ریزس ٹینس پیس آتا ہٹنے سے کرینک ہینڈل کے بازو کی ترچھائی پر زور کرتا ہے۔ تب وہ گھومتا ہے۔ جس سے لاک پیچھے آجاتا ہے۔ اور کرینک ہینڈل بفر سپرنگ پر بیٹھتا ہے

اس طرح سے ریکائل کا زیادہ زور کریک پر
 آتا ہے۔ ریکاسلنگ پورشن کے پیچھے ہٹنے
 سے فیڈ بلاک کا اوپر والا پال داہنے جاتا ہے۔
 اوپر مٹی میں سے ایک نیا کارٹوس پکڑتا ہے
 جب لاک پیچھے کو جاتا ہے۔ تب ایکسٹریکٹر
 خالی کارٹوس کو بیرل میں سے اور بھرا ہوا
 کارٹوس کو پیٹی سے نکالتا ہے۔ ایکسٹریکٹر
 کیننگ اسکو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اور
 پہی سینگ کیمر کے اوپر جو برتچ کیننگ پر ہے
 اُس پر چبھتے ہیں۔ جب تک کارٹوس پیٹی
 سے نہ نکل آوے۔ جب ایکسٹریکٹر کیمر کے
 پیچھے کنا دے پر پہنچتے ہیں۔ تب وہ کچھ اپنے
 وزن اور کچھ کور سپرنگ کے دباؤ سے گر جاتے
 ہیں۔ اور اسی طرح سے بھرا ہوا کارٹوس
 فیڈ بلاک سے کھینچا جاتا ہے۔ اور بیرل کی

سیدھ میں ہو جاتا ہے۔ اور خالی کارٹوس
جو پیرل سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ایجیکٹو
کی سیدھ میں ہو جاتا ہے۔ جس وقت لاک
پیچھے کھینچا گیا ہے۔ تب اُس کے کنارے سلائیڈ
کے راستے سے نکلتے ہیں۔ تب کو رکابلاک
اُسکو دباتا ہے +

فیوزی سپرنگ
کا کام

جب ریکال کا زور ہو گیا ہے۔ تو پھر
فیوزی سپرنگ کے زور سے ریکائیٹنگ پوزیشن
آگے کو جاتا ہے۔ اور فیوزی زنجیر کھینچنے
سے کریٹک گھومتا ہے۔ اور اس طرح لاک
بھی آگے جاتا ہے۔ جب ریکائیٹنگ پوزیشن
آگے چلتا ہے۔ تو فیلڈ بلاک سلائیڈ کے اوپر
والا پال بائیں کو آتا ہے۔ اس طرح سے
ایک نیا بھرا ہوا کارٹوس اپنے آپ فیلڈ بلاک
میں آ جاتا ہے۔ جب لاک آگے فائرنگ پوزیشن

کو جانا ہے۔ تو بھرا ہوا اور خالی کار توں ایک
 ایک بیرل خمیر ایکسٹرکٹو ب میں دیئے جاتے
 ہیں۔ اور ساڈ لیور ایکسٹرکٹو لیور پر زور
 کرنے سے ایکسٹرکٹو کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔
 اس طرح سے خالی کار توں ایکسٹرکٹو ب
 میں رہ جاتا ہے۔ جب تک دوسرا خالی
 کار توں اُس کو نہیں نکالتا۔ اور اُسی
 زور سے بھرا ہوا کار توں جب کہ اوپر
 فائرنگ پن کے سوراخ تک پھستا ہے
 اور نیا بھرا ہوا کار توں جو آپ سے آپ
 فیڈ بلاک میں آگیا ہے۔ ایکسٹرکٹو سے
 پکڑا جاتا ہے۔ جب کہ رینک ہینڈل
 گھوماؤ کے سبب سے بفر سپرنگ پر آتا
 ہے۔ تو لاک بیرل سے پیچھے ہٹ جاتا
 ہے۔ اور کائیک ٹرنگ راڈ اور سکر وڈ میٹ

نیچے دب جاتے ہیں۔ پھر کروڑھیں
 ٹیمبلر کے پیچھے حصے پر زور کر کے اپنے
 چکر پر گھومتا ہے۔ جب ٹیمبلر کا سہرا
 فائرنگ پن کے کہنب سے لگ جاتا ہے
 تو فائرنگ پن کو پیچھے لے جاتا ہے۔
 اور لاک سپرنگ کو دباتا ہے۔ اور جب
 ٹیمبلر کی نوک ٹریگر کی نوک کے اوپر آگیا
 ہے تو ٹریگر لاک سپرنگ کے زور
 سے ٹیمبلر کی نوک کے نیچے دب جاتی
 ہے۔ اور اس طرح سے ٹیمبلر ولی ہوئی
 حالت میں ہوتی ہے۔ ٹیمبلر کے اتناہنے
 سے فائرنگ پن پیچھے کھینچا جاتا ہے۔
 جہاں پر فائرنگ پن کی نوک میں بھستری
 ہے۔ اُسکو پکڑ لیتی ہے۔ سیر فائرنگ
 پن سے اوپر ہے اور سیر سپرنگ اُس کو

کالنگ ایکشن

یعنی فائر کے واسطے

تیار کرنے کا کام

دبائی ہے۔ سیر اور ٹریگر کا زور فائرنگ
پن کو آگے نہیں جانے دیتا۔ اور ایسے
وقت ٹریگر ٹیمپلر سے نکالی جاسکتی ہے
لیکن سیر فائرنگ پن کو آگے نہیں
جانے دینگا +

فائرنگ ایکشن

یعنی فائرنگ کے وقت کا
کام

جب کرنک ہینڈل پیچھے چک لیور
پر جاتا ہے۔ تو لاک آگے جاتا ہے اور
کاینک ٹنگ راڈ اور سکروڈ ہیمپ اوپر
کی طرف آگے جاتے ہیں۔ سیر کو فائرنگ
پن کی نوک سے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔
تب فائرنگ پن تھوڑا آگے جاتا ہے۔
اور روکا نہیں جاتا۔ جب تک ٹیمپلر
کی نوک ٹریگر کی نوک سے نہیں لگتی۔
اگر ڈبل ٹن جو فائرنگ لیور پر ہیں۔
دبائے جائیں تو ٹریگر بار پیچھے کی

طرف کھینچا جاتا ہے۔ اور اُس کی نوک ٹریگر
 کی دُم سے لگتی ہے اور ساتھ لے جاتی ہے
 اور ٹیمولر چھوٹ جاتی ہے۔ تب لاک سیرنگ
 فائرنگ پن کو کارٹوس کی ٹوپی تک پہنچاتی
 ہے۔ اور کارٹوس چل جاتا ہے یہی ٹریگر
 کے وقت جب لاک آگے جاتا ہے فائرنگ
 کے دبا رکھنے سے ٹریگر کا نیچے والا حصہ
 ٹریگر بار سے کھینچا رہتا ہے اور اس طرح
 سے اُسکا نوک ایکسٹریکٹر کے فائرنگ
 پوزیشن پر پہنچنے سے پہلے ٹیمولر سے نکالا
 جاتا ہے۔ یعنی فائرنگ پن صرف سیر
 سے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب سکروڈ میٹ
 سیر کو اٹھا دیتی ہے۔ تو فائرنگ پن
 پہلے کی موافق کام کرتا ہے۔ اور سیر تب
 تک فائرنگ پن کو نہیں چھوڑتی۔ جب

لاک فائرنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا +

عام قاعدے

لاک نکالنے کا بیان

لاک نکالنے اور کور لاک کو دباؤ - اور کور کھولو - کرنیک ٹیل
 رگائے کا بیان بفرسپرنگ پر رکھو - اور دیکھو کے ایکسٹریکٹ
 کر گیا ہو - اور پھر اوپر والے ایکسٹریکٹ
 سٹاپ پکڑو - اور لاک اوٹھاؤ - اور
 کرنیک ہینڈل کو آہستہ آہستہ پیچھے جا
 دو - تب اگر کوئی بھرا ہوا کارٹوس ایکسٹریکٹ
 میں ہے - تو نکالو - اور دیکھنا چاہئے
 کہ کارٹوس نکالنے کے وقت ایکسٹریکٹ

نیچے ہے تب لاک پکڑ کر چکر کے اٹھیں
 حصے کے برابر بائیں طرف گھماؤ۔ اور
 نکالو۔ جب لاک گن سے باہر ہوتا ہے
 اور لاک سپرنگ نکالنا ہو تو اس بات
 سے خوب ہوشیار رہنا چاہئے کہ ایک ٹریڈر
 اوپر سٹاپ سے لگا ہوا ہو +

لاک لگانے کا بیان

پیلے دیکھنا چاہئے کہ کاینگ ٹنگ راڈ
 سیدھا کھڑا ہے۔ تب لاک چکر کے اٹھیں
 حصے کے برابر بائیں کو پکڑ کے جہاں
 تک جائے سکروڈ ہیڈ کاینگ ٹنگ راڈ
 میں لگاؤ۔ پھر لاک دہنے کو گھماؤ۔ اور
 برتچ کیننگ میں چھوڑ دو۔ اور اسی وقت
 کریک ہیڈل بفر سپرنگ پر لگاؤ۔ دیکھنا

چاہئے کہ لاک کے کنارے سائڈ پلیٹ
کے راستے میں ہیں۔ اور کریک ہنڈل
چھوڑ دو +

فیڈ بلاک نکالنے کا بیان

فیڈ بلاک نکالنے کو رکھو - اور فیڈ بلاک اوپر کو اٹھا
اور لگانے کا بیجا کے نکالو +

فیڈ بلاک لگانے کا بیان

کو رکھو اور زور سے فیڈ بلاک کو اس
کی جگہ میں بٹھا دو - اور دیکھنا چاہئے - کہ
سلائڈ خوب بائیں کو ہے - تاکہ پیچھے والے
بیور کا ٹیڈ بائیں والے سائڈ پلیٹ کے
کاٹے ہوئے خانے میں بیٹھ جائے +

فیوزی سپرنگ بکس نکالنے کا بیان

فیوزی سپرنگ بکس کو تب تک آگے کو دباؤ کہ اسکا
 کے بکس کو نکالنے بیچھے والا کنارہ برتنچ کینگ کے اسٹیڈ
 اور لگانے کا بیان سے نکل نہ جائے۔ تب فیوزی سپرنگ نیچر
 سے علیحدہ کرو۔ بکس اور سپرنگ نکالو +
 فیوزی سپرنگ بکس کے لگانے کے

بیان میں

اوپر کے لکھے ہوئے بیان کو بیچھے سے اوپر
 کو پڑھو۔
 (نوٹ) فیوزی سپرنگ بکس نکالنے اور
 لگانے کے وقت خبردار رہنا چاہئے۔

کہ فیوضی کا زخیر ترجیاً نہ کھینچا جائے کیونکہ
ترجیاً کھینچنے سے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے +

گن کو ٹھیک کام کے لائق رکھنے

کا بیان

جن پُزروں کو گن کو فائز کرنے سے پہلے سب جگہ
تیل لگانا چاہئے میں جس پر چلنے والے پُرزے رگڑا کھانے
ہیں۔ رنگون تیل سے مل دینا چاہئے۔
اکثر نیچے کے لکھے ہوئے پُزروں پر۔
(۱) بیرل کے آس پاس (یعنی آگے
پیچھے) اور سب ریکا ئیڈنگ لے شن
پر۔

(۲) سائڈ پیٹ پر جہاں سے لاک کا

راستہ ہے۔ اور تمام لاک کے پوزوں
کو اکثر لیور اور ایکسٹر بکھڑا پر۔
(۳) فید بلاک کو برتنج کی طرف اور سٹیل گائڈ
فید بلاک کے اندر کی طرف اُن کے
کناروں پر۔

(۴) کرینک کو جہاں پر وہ چلتا ہے اور
جہاں تک ہو سکے گن کو علیحدہ
کرنے کے بنا۔

ریکا ئیلنگ پورشن ریکا ئیلنگ پورشن کو دیکھنا کہ وہ ٹھیک
کی چال کو ٹیکھا چلتا ہے۔ فیوز می سپرنگ بکس نکالو۔
کا بیان۔ پھر لاک نکالو۔ اور کرینک ہینڈل اوپر
کی طرف سیدھا کھڑا کرو۔ تب داہنے ہاتھ
سے کرینک ہینڈل اور بائیں ہاتھ سے
فیوز می پکڑ کے ریکا ئیلنگ پورشن آگے
بھیجے ہلاؤ۔ دیکھو کہ ٹھیک چلتا ہے۔

اور کہ بیرل بھی اپنی جگہ میں ٹھیک آگے مٹتی
 ہے۔ ریکائینگ پورشن کو ہلانے کے واسطے
 چار پونڈ سے زیادہ زور نہیں ہونا چاہئے
 اور اُسکے توڑنے کا یہ طریقہ ہے۔ کہ ٹکڑے والا
 کانٹے کی کڑی کریک ہیڈل کے سرے
 پر لگاؤ۔ جس وقت کریک ہیڈل برابر
 سے اوپر کو کھڑا ترچھا ہو تو نیچے کی طرف
 کھینچو۔ جب درست ہے تو فیوزی سپرنگ
 بکس اور لاک لگاؤ۔

فیوزی سپرنگ فیوزی سپرنگ تو نا ہو۔ تو تول کرنے
 کے زور کو دیکھنے والے کانٹے کا کڑی کریک ہیڈل کے سرے
 پر لگاؤ۔ اور تول کرنے والا کانٹا اوپر کو
 سیدھا کھینچو۔ جب کریک ہیڈل اپنی
 جگہ سے ذرا ہٹے۔ تو فیوزی سپرنگ کا وزن
 معلوم ہوگا۔ یہ وزن ساڑھے پانچ پونڈ

سے سات پونڈ تک ہونا چاہئے۔ اور
 توڑنے کے وقت دیکھنا چاہئے۔ کہ لاک
 برابر چلتا ہے۔ اور ایکس ٹریکٹر میں کوئی
 خالی کارٹوس نہیں ہے۔ جب فیوزی سیرنگ
 وزن سے کمتی یا زیادہ ہے۔ تو فیوزی سیرنگ
 بکس نکال کے ایڈجسٹنگ سکرو سے ٹھیک
 کرو۔ اسکو باہر کی طرف گھمانے سے وزن
 کمتی ہوتا ہے اور اندر کی طرف گھمانے
 سے زیادہ یا اور اس کے چھ چکروں سے
 ایک پونڈ کا فرق ہو جاتا ہے +

بیرل کے برچہ کیلکول کو نیپلنگ لگانا بیان
 ہو۔ تو لاک اور فیڈ بلاک اور فیوزی سیرنگ
 بکس اور منزل پر ٹھیکر اور پینکٹ کلینڈ
 سب نکالو۔ ریزر کر اس پیس کا پن ٹھوکر
 سے نکالو۔ اور اسکا دستہ پچھڑے کے

گن کو تھوڑا اوپر اٹھاؤ۔ پھر برنج کینگ
 کے اوپر والے کنارے کو مار توڑ سے باری
 باری مارو۔ اور ریر کر اس پیس نکل آئیگا
 جب گن مونٹنگ پر ہے (یعنی تخت پر) تو
 یہ بہتر ہوگا کہ ریر کر اس پیس کے نیچے ایک
 سخت لکڑی لگا کر۔ تب اس پر مارو۔
 مارو۔ ریر کر اس پیس نکل جاویگا۔ دیکھنا
 چاہئے کہ لکڑی برنج کینگ کے زیادہ نزدیک
 نہ ہو۔ کیونکہ اس سے ٹریک بار کو نقصان
 پہنچے گا ڈر ہے۔ چیک لیور سے پن نکال
 کے کالر اور چیک لیور نکالو۔ دہنا اور بائیں
 سلاٹ پیچھے کھینچو۔ کریک ہینڈل اوپر
 سیدھا کھڑا کرو۔ اور ریکاٹنگ پورشن
 نکالو۔ ایک نیٹکٹ ایس پیس ٹیل
 سے بھگو کر۔ بیرل کی کاٹی ہوئی جگہ میں

پیو اور اُس کو لکڑی یا تیج کس سے خوب
 دباؤ جب تک کاٹی ہوئی جگہ نہ بھر جائے۔
 پھر ریکاٹنگ پورشن اور دہانے اور مائیں والا
 سلاٹ لگاؤ۔ جب ریر کر اس میں لگایا جاتا
 ہے تو دیکھنا چاہئے کہ فائرنگ لیور سٹی کیج
 پر دبا رہے کیونکہ اس بات سے دہانے
 کہ اُس کا سیرا ٹریگر بار تک نہیں پہنچے گا۔
 یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ریر کر اس میں
 ٹریگر بار پر زیادہ نہ دبا ہو۔ جب ریر کر اس
 میں پین سے لگا ہے۔ اور فائرنگ لیور
 برابر نہیں چلتا۔ تو دستہ پکڑ کر بڑی کیننگ
 کے اوپر والے کنارے پا ریر کر اس میں
 کے نیچے سے ایک دو ٹھوکر لکڑی سے مارو
 پھر چپ لیور وغیرہ اور پکینگ گلنڈ اور
 مزل پروٹریکٹر اور فیوز می سپرنگ بمس

اور فیڈ بلاک اور لاک لگاؤ۔

بیرل کے منزل جب پانی گن سے منزل کی طرف نکلتا
 کی طرف پکینگ ہے۔ پکینگ گلیڈ نکال کر اس بس ٹس
 لگایا بیان پھر لیٹو۔ اگر ضرورت ہو تو تیل سے بھگو
 کرنا اس بس ٹس لگاؤ۔ اور اس بس ٹس
 بیرل کے اوپر لیٹ کر کڑی یا بیچ کس
 سے دباؤ۔ پھر پکینگ گلیڈ کو خوب اُسکے
 بیچ میں بٹھاؤ۔ دیکھنا چاہئے کہ اس بس ٹس
 زیادہ نہ لیٹا جائے کیونکہ بیرل فائر کے
 وقت روکا جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان
 ہوا ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ ریکائینگ
 پورشن چار پونڈ کے زور سے بٹھک چلتا
 ہے اگر کچھ زیادہ معلوم ہو تو پکینگ گلیڈ
 کو نکال کر اس بس ٹس تھوڑا سمتی کرو

اس بس ٹس پکنگ کے ٹکڑوں کی لبائی
 گیارہ گیارہ انچ کی ہوتی ہے +
 فالتو لاک بیا ہر ایک گن کے ساتھ ایک فالتو لاک

دیا جاتا ہے۔ جب فائر کرتے وقت کوئی پُرزا
 جیسا لاک سپرنگ یا فائرنگ پن وغیرہ ٹوٹ
 جائے۔ تو لاک کی بدلی کر دینی چاہئے۔
 جب پھر پُرانا لاک مرمت ہو جائے۔ تو اسکو

پھر کام میں لگانا چاہئے۔ اور فالتو لاک
 نکال کر فالتو چڑوں کے بکس میں رکھ دینا
 چاہئے۔ سواستری کے اور کسی سیاہی
 یا عہدہ دار کو لاک کھولنے کی اجازت نہیں
 ہے۔ اور کھولنے کے ہتھیار گن کے ساتھ

ملنے ہیں +

فائر سے پہلے (۱) دیکھنا چاہئے کہ بیرل صاف
 دیکھنے کی
 بائیں
 ہے +

(۲) کہ سیرل کینگ میں پانی بھرا ہوا ہے۔
 کینگ میں پانی بھرنے کے لئے اوپر
 والے سوراخ سے ڈاٹ نکال کر
 اُس میں پیک لگاؤ۔ تب پتیل مٹے
 ناپ میں پانی بھر کے پیک پر رکھو
 اور انگوٹھے سے اُس کی کمائی دباؤ
 جب تک پانی نہ نکل جائے۔ اور
 جب تک ضرورت ہے۔ ویسے ہی
 کرو۔ پھر ڈاٹ لگا کر بجاپ نکلنے
 والے سوراخ میں کاک لگاؤ۔
 (۳) جب گن فیلڈ کرنج پر جتہ (یعنی گاڑی
 پر) دبکنا پڑے کہ فالتواک
 اور فیلڈ ہاک اور کلبزنگ پلگ اور
 کلبزنگ راڈ (یعنی گرز) گاڑی
 پر ہے *

(۴) کہ ایمینوشن برابر نمونے کا ہے۔ اور
پیٹی میں ٹھیک لگایا ہوا ہے اور
پیٹی بکس میں ٹھیک لیٹی ہوئی اور
گولی والہ سرا آگے ہے۔

پیٹی میں ایمینوشن پیٹی میں کار تو سبھی طرف سے لگاؤ۔
بھرنے کا بیان جب تک گولی کی نوک اس پیتل والی

پتھر کے برابر نہ ہو
پیٹی بکس میں چھوٹے بکس میں پیٹی رکھنے کے واسطے بکس
رکھنے کا بیان کو ایسے رکھو کہ اس کا قبضہ والا کنارہ ہٹنے

کو ہو۔ تو پھر کمائی دباؤ۔ اور ڈھکنا کھولو
اور پیٹی کا پیتل والا سرا نیچے رکھ کر تب
پیٹی ہاتھ سے رکھو۔ اور گولی والہ سرا

سامنے ہو۔ دیکھنا چاہئے کہ ٹھیک برابر
اور دہلی ہوئی ہے۔ تب ڈھکن کو بند
کرو جب بڑے بکس میں پیٹی لگائی جاتی

ہے۔ تب بکس کا قبضہ والا کنارہ بائیں
 کو رکھ کر ڈھکن کا کھسنے والا ٹھکڑا نکالو۔
 بکس کھولنے کے لئے دوسرا ٹھکڑا اٹھاؤ
 تب بیٹی رکھو جیسا اوپر بیان ہوا۔ پھر
 ڈھکن بند کر کے کھسنے والا ٹھکڑا اپنی
 جگہ پر لگاؤ +

فاصلے کی آزمائش (۵) ایلی ویش کے معلوم کرنے کے
 کر نیکیا بیان واسطے کچھ گولیاں۔ ریپٹ فایئر
 سے چلائیاں چاہئیں۔ اور
 دور میں سے انکا نشان دیکھنا
 چاہئے۔ کہ زیادہ گولی ایک دم
 سے نہیں چلانا چاہئے۔ کیونکہ
 شہت ضرور بگڑ جاتی ہے۔
 تو ایمونیشن کا بے فائدہ نقصان
 ہوتا ہے۔ پندرہ یا تیس گولیاں

چلانے سے زیادہ فائدہ معلوم ہوتا
ہے۔ کیونکہ بیچ میں سشت دست
کیا جاسکتا ہے +

فائر کی وقت یاد (۱) دیکھنا چاہئے کہ بیرل کینگ میں
رکھنے کی باتیں اتنا پانی ہو کہ بیرل کبھی نگی نہ ہو۔

(۲) کہ سائٹ پیوں سے سیدھے رکھے
جاتے ہیں۔

(۳) بائیں ہاتھ سے ایل ویشک وہیل
پکڑنا چاہئے۔

(۴) کہ دھنا ہاتھ کریک ہینڈل سے
بیچھے رہے۔ کیونکہ نہیں تو اس
پر چوٹ لگنے کا ڈر ہے۔

(۵) کہ فائر کے وقت بیٹی ہاتھ سے
کبھی نہیں کھینچنی چاہئے۔

(۶) جب بیٹی کار تو سوں سے خالی ہو گئی

ہو۔ تو پھر اُس میں کار تو س بھر

دینے چاہئے۔ اور کبس گاڑی پر
لگا دینا چاہئے۔

(۷) کہ جب ڈھال لگی ہوئی ہو۔ تو فائر
کرنے کے وقت اُس کی آڑ میں سہنا
چاہئے۔

(۸) کہ جب گن ایک جگہ سے دوسری
جگہ کو لے جانی ہے تو ان لوڈز کے
نیا فیڈ بلاک میں سے پیٹی کا خالی
حصہ نکالنے کے پیٹی گاڑی کے
اوپر رکھو۔

(۹) کہ جب اتفاق سے تھوڑی دیر کے
داسٹے فائر بند ہو گیا ہو اور پیٹی
میں تھوڑے کار تو س باقی
ہیں۔ تو اُس پیٹی کو نکال کر

دوسری پیٹی لگا دینی چاہئے۔

(۱۰) کہ جب فائر کرتے وقت فیڈ بلاک سے
پیٹی نکالنے کی ضرورت ہے تو پیٹی
کا خالی حصہ کاٹ دو۔ اس طرح

زیادہ جلدی ہو سکتی ہے *

فائر کے بعد دیکھنے (۱) دیکھنا چاہئے کہ ان لوڈ کیا گیا ہے
کی باتیں - اور ایجنکٹر ٹیوب سے بھرا ہوا کارٹوس

نکالا گیا ہے۔ اور ایجنکٹر ٹیوب سے
بھرا ہوا کارٹوس نکالنے کے واسطے
کوڑھول کر کرنیک ہینڈل بفر سپرنگ
پر لگاؤ۔ پھر لاک اٹھا کے ایک

خالی کارٹوس ایجنکٹر پکڑ میں پیچے
سے ایسے لگاؤ۔ کہ جب کہ نیچے
کنارے اور اکیس ٹریک کا سپرنگ
کے بیچ میں ہو۔ پھر لاک لگا کے

کو رہند کرو۔ اور کرنیک ہینڈل چھوڑ
 دو۔ اس طرح سے بھرا ہوا
 کارٹوس ایچکیٹ ٹیوب سے نکل
 جائیگا۔

(۲) جب کارڈ ایٹ چلایا جاوے۔ تو
 فائر کے بعد افضل آیل ایک دم
 بیرل میں لگا دینا چاہئے۔

(۳) کہ بیرل کیننگ کے نیچے والے
 سوراخ سے پانی نکالنا چاہئے۔
 (۴) کہ لاک سپرنگ دبا ہوا نہ رہنا
 چاہئے۔

(۵) کہ گن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
 لے جانے سے پہلے ایلی ویٹنگ
 کلنپ (یعنی زنجبور) اور ٹری
 درست کلنپ کو کس دینا چاہئے۔

(۶) کہ خالی کارٹوس جمع کرنے کے ثبوت
دیکھنا چاہئے۔ کہ اُن میں کوئی بھرا
ہوا کارٹوس نہ ہو۔

(۷) کہ لائن میں ہینچر بیرل کو ایک دم
سے خوب صاف کر دینا چاہئے۔ پور
نالی کے اندر رافل ابل نکا دینا چاہئے
لاک بھی نکالنا چاہئے اور دیکھنا
چاہئے۔ کہ ایکسٹریکٹر اور فائرنگ
پین اور لاک سپرنگ ان میں سے
کسی کو کچھ نقصان نہ ہوا ہو۔

(نوٹ) اس مطلب کے واسطے لاک کھولنے
کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔

(۸) کہ جتنے روزند چلائے گئے ہوں۔ وہ
کتاب میں لکھ دیئے جائیں +

بیرل کو صاف کرنیکا بیان

کلینگ راڈ ان لوڈ - کورٹاک دباؤ - اور کور کھولو -
 کا بیان کریک ہیٹل بفر سپرنگ پر لگاؤ - اور
 لاک اٹھا کے ریر کر اس میں پر رکھو -
 منزل پر وٹریکٹ نکالو - اور کلینگ راڈ
 کے دونوں سوراخ میں ایک ایک ٹکڑا
 فلالمین کا لگاؤ - یہ ٹکڑے دو انچ چوڑے
 اور چار انچ لمبے ہونے چاہئیں - اور
 پکڑا راٹفل آیل سے خوب بھگو لینا چلیئے
 اور کلینگ راڈ پھر ایسا رکھو کہ وہ دھک
 جائے - پھر راڈ منزل کی طرف سے بیرل
 کے اندر ڈال کر آگے پیچھے رگڑو - تاکہ
 میل نکل جائے - پھر اس چیتڑے کو

ن
پل تھرو کا بیا

نکال کر دوسرا سوکا چھٹرا لگاؤ۔ اور سب
سے پیچھے ایک تیل دانے چھٹڑے سے
پونجی۔ اور بیرل کے اندر خوب تیل چھوڑ دو
جب جنگ یا کچھ اور مورچہ معلوم ہو۔ تو
پل تھرو پیچھے لکھے کے موافق لگانا چاہئے
کو رکھو لو۔ لاک اٹھاؤ۔ اور ریر کر اس پس
پر رکھو۔ پل تھرو کا پتیل والا سہرا برتنچ
کی طرف سے بیرل میں ڈالو۔ اور گزیر
(یعنی پل تھرو کے برش پر) تیل لگانے
وہ آدمی آگے اور پیچھے کھینچو۔ جب تک
زنگ نہ نکل جائے۔ تب اس کے بعد
بیرل فلائین کے کپڑے سے صاف کی
جاسکتی ہے۔ جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔
پل تھرو کے سرے پر ایک سوراخ ہے
جس میں فلائین کا چھینٹا لگایا جاسکتا

ہے۔ اگر بیل کو صاف کرنا یا تیل لگانا ہو
 جب بہت دفعہ کھینچنے سے پل تھرو کا گاس
 چپک جاتا ہے (یعنی تپلا ہو جاتا ہے)
 تو اُس کے کناروں کے بیچ میں کچھ ٹھٹھا
 کا غذا فلائین کا لگا کے کام کے لائق کر
 لینا چاہئے۔ جب گاز پڑنا ہو گیا ہو تو اُن
 فالٹو پڑزوں میں سے جو پل تھرو کے ساتھ
 دیئے جاتے ہیں۔ نیا لگا لینا چاہئے +

فائر کے وقت گن کا رُک جانا اور
 اُس کو درست کرنے کا بیان

روک کی وقت بچے لکھے ہوئے سبب سے فائر کرتے
 تاک کی پوزیشن وقت اکثر گن رُک جاتی ہے۔

(۱) لاک اتنا پیچھے نہیں جاتا ہے

کہ ایکسٹریکٹر گر جائے۔

(۲) ریکائل کے بعد لاک خوب آگے نہیں

جاسکتا ہے۔

(۳) اگرچہ لاک اپنی جگہ سے زلزلہ رہے

ایکسٹریکٹر لاک نہیں ہوسکتا

ہے۔

(۴) اگرچہ لاک اپنی جگہ پر آگے پہنچ گیا

ہے۔ تو کارٹوس نہیں چلتا ہے۔

اگر چلتا ہے تو ریکائل نہیں ہوتا۔

ان حالتوں میں لاک اور ایکسٹریکٹر


الگ الگ جگہوں میں رُک جاتے

ہیں۔ کیونکہ کریبک ہینڈل کی حالت

سے معلوم ہوتا ہے تو روک کے

وقت اُسکو دیکھ لینا چاہئے۔ پیچھے

کے نقشے سے کریک ہنڈل کی چاروں
حالتیں معلوم ہوتی ہیں +



اکثر نیچے لکھے ہوئے سبب سے
روک ہوتی ہے۔

روک کے سبب (۱) فیوزی سپرنگ سخت یا نیل کمٹی
کا بیان

یا بارود کمٹی۔

(۲) کہ چیمبر میں کارٹوس ٹوٹنے سے روک

ہوتی ہے۔

(۳) کمزور فیوزی سپرنگ (کمٹی نیل) (ب)

ٹوٹا ہوا لاک (ج) فید بلاک میں

قصور۔

(۴) (الف) مس فایر (ب) ٹوٹا ہوا
 سائڈ لیور یا ایکسٹریکٹوریور (ج)
 شعلی کارٹوس یا ڈھیلی گولی -
 اوپر والے چاروں قصور نیچے لکھے ہوئے
 طرح سے درست ہو سکتے ہیں -

پہلی حالت سخت (۱) کور کھولنے کی کچھ ضرورت نہیں
 فیوزی سپرنگ ہے - کرنیک ہینڈل بغیر سپرنگ
 پیرنگ کر چھوڑ دو - تب گن چلانے
 کو تیار ہوگی - اگر پھر روک ہوتی
 ہے فیوزی سپرنگ کا بکس نکال کر
 فیوزی سپرنگ نرم کر دیا پہلے بیان ہوا -
 جب فیوزی سپرنگ
 بالکل نرم کیا گیا ہے اور پھر بھی
 روک ہوتی ہے - کور کھول کے سب
 پرنزوں کو خوب تیل لگانا چاہئے -

کنتی تیل

دوسری حالت (۲) کور کھول کے ایکس ٹریکٹر نیچے دباؤ
 اور کریک ہینڈل بفر سپرنگ پر
 گھوما کر رکھو اگر ضرورت ہو تو یہ کام
 زور سے کرنا چاہئے۔ پھر لاک اٹھا
 کر دیکھو کہ جو کارٹوس ایکس ٹریکٹر
 میں ہیں۔ اُن میں سے کوئی ٹوٹا
 ہوا نہ ہو + جب ایسا ہوا ہو
 تو کارٹوس کا پچھلا حصہ ایکس ٹریکٹر
 میں ہوگا۔ اور آگے والے حصہ (۱)
 یعنی نئے کارٹوس کی گولی پر لگ
 گیا اور اس سے نکل آیا ہوگا۔
 (ب) یا چینمبر میں ہوگا (الف)
 اس حالت میں کارٹوس ایکس ٹریکٹر
 سے نکالو اور دیکھنا چاہئے۔ کہ
 اس وقت ایکس ٹریکٹر نیچے ہے۔

اور لاک کو چھوڑ دو۔ اور جس وقت
 کریک ہیڈل بغیر سیرنگ پر ہے
 پیٹی کو فیڈ بلاک میں بائیں کی طرف
 کھینچو۔ جہاں تک جاسکے۔ پھر
 کور بند کے کریک ہیڈل کو چھوڑ
 دو۔ اور پھر کریک ہیڈل کو بغیر سیرنگ
 پر رکھو اور پیٹی بائیں کھینچو۔ تب
 گن فائر کے لئے تیار ہوگی (ب)
 اس حالت میں ایکسٹریکٹر سے
 کارتوس نکالو جیسا پہلے بیان
 ہوا۔ اور جو کارتوس فیڈ بلاک
 میں آگیا ہے۔ اُسکو بھی نکالو۔
 اور پیٹی فیڈ بلاک سے تھوڑی دُھننے
 کھینچو۔ لاک اپنی جگہ میں لگا کے
 کریک ہیڈل چھوڑ دو پھر مارک

ٹوکا رنگ پلگ کا ستر پہن خوب
 پیچھے ہٹا کے پلگ ہاتھ میں پکڑو
 تب کریںک ہیڈل بغیر سپرنگ
 پر رکھو۔ اور پلگ چیمبر میں لگاؤ
 جب تک اُس کی موٹائی بڑھ جائے
 کے ساتھ نہ رہے۔ پھر کریںک ہیڈل
 دینے ہاتھ سے آہستہ سے پیچھے
 جانے دو۔ اور اس طرح سے
 لاک ستر پہن پر آگے دباؤ۔ اور
 اُس وقت بائیں ہاتھ سے کالی
 رنگ پلگ کے دسٹے کو دینے اور
 بائیں ہاتھ + پھر لاک پیچھے کھینچو۔
 اور پلگ کا دسٹہ نیچے دباؤ۔
 اس طرح سے ٹوکا ہوا کارٹوس
 نکل آئے گا۔ پھر ستر پہن

نیچے کھول کر ٹوٹا ہوا کارتوس پگ

سے نکالو *

تیسری حالت (۳) انگوٹھوں سے فائرنگ بیور چھوڑ دو۔

پھر بغیر کور کھولنے کے دہنے ہاتھ

سے کریک ہینڈل کو زور سے دھنسنے

نیچے کی طرف مارو۔ اور ہاتھ یکدم

ہٹاؤ۔ اگر کریک ہینڈل آسانی سے

نیچے دب جائے۔ لیکن پھر فائرنگ

بیور دبانے پر اور کوئی گولی چلانے

کے بعد روک ہو جائے۔ تو فیوزی پگ

بکس نکال کر فیوزی سپرنگ سخت کرو۔

جب فیوزی سپرنگ بالکل سخت

کیا گیا ہے۔ اور روک ہوتا ہے تو کور

کھول کر سب پڑزوں کو خوب نیل لگانا

چاہئے *

کمزوری پگ

کمٹی نیل

ٹوٹا ہوا لاک اگر گن پھر ایسا رک جاتا ہے تو لاک نکال
کے مستری کو دکھانا چاہئے اور نیا لاک
لگانا چاہئے +

فیڈ بلاک کا قصہ جب ایسا روک ہوتا ہے کہ کریک ہینڈل
ما تھمارنے سے نیچے نہیں بیٹھتا۔ تو کور
کھول کر فیڈ بلاک دیکھو کہ شائد کارٹوس
ٹھیک نہیں آیا۔ پھر فیڈ بلاک میں جو
بیٹی ہے اُسکو دیکھو کہ وہ ڈھیلا ہے
یا سخت پکڑا ہوا ہے۔ اگر ڈھیلی ہوگی
تو شائد بیٹی بائیں کیصنچنے سے ٹھیک ہو جائیگی
لیکن اگر سخت پکڑی ہوئی ہے اور کارٹوس
ترچھا ہے تو ایکسٹریکٹ نیچے دبا کے لاک
پیچھے ہٹاؤ اور اٹھا کر اُس میں سے کارٹوس
نکالو۔ اور پھر لاک لگاؤ۔

کریک ہینڈل اور جیسا نیچے لکھا ہوا ہے اسکو روک
 سے ریکائینگ رکھو۔ کریک ہینڈل بغیر سپرنگ پر لگاؤ۔
 پورشن ہلانے کا پھر جب ایکسٹریکٹر بالکل نیچے ہے تب لاک
 بیان کو تھوڑا اٹھا کے گانڈ سے علحدہ کرو پھر
 کریک ہینڈل کو تھوڑا پیچھے آنے دو اور لاک
 گانڈ کے اوپر چھوڑ دو۔ اب لاک ایسا روکا
 ہوا ہے کہ کریک ہینڈ پیچھے کی طرف گھمانے
 سے ریکائینگ پورشن پیچھے کھینچا جاتا ہے
 اور فیڈ بلاک کے اوپر والے پال دہنے کو
 ہل جاتا ہے۔ اس طرح سے بیٹی کھل
 جاتی ہے اور اسکو بائیں طرف کھینچنے سے
 کار توں فیڈ بلاک میں ٹھیک آ جائیگا۔
 کریک ہینڈل بغیر سپرنگ پر لگاؤ لاک اپنی
 گانڈ میں رکھو۔ کور بند کرو اور کریک ہینڈل
 چھوڑ دو۔ پھر جب کریک ہینڈل آگے

بعض سہ رنگ پر لگایا جاتا ہے اور پیٹی یا میس
کو کھینچی جاتی ہے۔ تب گن فائر کرنے کے
لئے تیار ہوگی +

فیڈ بلاک میں جب کار تو س فیڈ بلاک میں پھنس جاتا
کار تو س پھنس ہے۔ تو بنا کو رکھونے کے معلوم ہو سکتا ہے
جائیکا بیان کیونکہ اسوقت ریکارڈنگ پوزیشن آگے
نہیں جاسکتا ہے اور کریک سہ رنگ آگے
والے کنارے اور بڑے کیسنگ کے سلاٹ
کے بیچ میں جگہ دکھائی دینی ہوگی۔ اگر
کار تو س فیڈ بلاک میں برابر جاتے
ہیں لیکن کریک ہیڈل ٹھیک نہیں
چلتا تو لاک کو نکال کر دیکھنا چاہئے۔
اگر ضرورت ہو تو نیا لاک لگانا چاہئے
یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جسوقت لاک
گاڑے سے اوپر رکھا ہے۔ اور کریک ہیڈل

کے گھمانے سے ریکا ئینگ پورشن آگے
 پیچھے ہلتا ہے۔ تو بیرل میں سب ضروری
 جگہوں پر تیل آسانی سے لگایا جاسکتا
 ہے۔ (الف) یعنی گن میٹل والو کے
 سامنے (ب) مزل کی طرف پکینگ کلیٹڈ
 کے سامنے۔

چوتھی حالت
 نس فائر

(۴) کریک ہینڈل بفر سپرنگ پر لگاؤ
 پیٹی فیڈ بلاک کے بیچ میں سے
 بائیں کو کھینچو اور پھر کریک ہینڈل
 چھوڑ دو۔ اس طرح سے ناقص
 کارٹوس چینم میں سے نکل جائیگا
 اور ایجیکٹریٹوب میں ڈالا جائیگا
 اور نیا کارٹوس پیٹی سے نکل
 آتا ہے اور چینم میں ڈالا جاتا
 ہے۔ اگر پھر فائرنگ لیور دبانے

پر گن نہیں چلیگا۔ تو کور کھول کر
دیکھو اور اگر ایکسٹریکٹ مینجے ہے
تو سائڈ یا ایکسٹریکٹ لیور ٹوٹے
ہوئے ہونگے۔ لاک کو نکال کے
نیا لاک لگانا چاہئے +

مس فائر ایسے ہوتا ہے

ٹوٹا ہوا سائڈ یا
ایکسٹریکٹ لیور

مس فائر کے

سبب

(۱) کمزور لاک سپرنگ -

(۲) فائرنگ پن کے ٹوٹنے یا اسکا ٹوک

گھس جانے سے -

(۳) لاک کے اندر میل یا زنگ لگنے سے

(۴) خراب کارٹوس -

پہلی اور دوسری اوپر میری حالت میں
لاک نکال کر نیا لاک لگانا چاہئے۔ چونکہ

حالت میں ایسا کرنا چاہئے جیسا پہلے

بیان کیا گیا ہے۔ جب فائر کے وقت

روک کی وقت گن روک جاتی ہے اور اس کے سبب
 کا بیان دیکھنے کے لئے کور کھولنا ہے تو انگوٹھے
 سے فائرنگ لیور جھپٹ کر کور کھولنے سے
 پہلے کوئی دو تین لمحہ تک بٹھیر جانا چاہئے
 اور دیکھنا چاہئے کہ جب ایکسٹریکٹر
 اوپر سٹاف تک نہیں پہنچا ہے
 تو اسکو اٹھانا نہیں چاہئے۔ لاک پیچھے ہٹا
 کے وقت گرینک ہیڈل آگے لیجانے سے
 پہلے ایکسٹریکٹر کو خوب نیچے دبانے چاہئے
 کیونکہ ایسا کرنے سے اتفاقیہ کارٹوس
 چلنے سے کچھ ڈر نہیں ہے *

فقط

